



Eskebjerg vandværk

Eskebjergvej 72
4593 Eskebjerg

Att.: Jørgen Vognstoft

Registrernr.: **T19446**
Kundenr.: **150493**
Ordrenr.: **685336**
Prøvenr.: **23230246**

Modt. dato: **2010.08.11**

Sidenr.: **1 af 1**

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Eskebjerg vandværk
Eskebjergvej 72, 4593 Eskebjerg
Prøvested.....: **Eskebjerg Vandværk Vandværket - V02001400/4301001400**
Prøvetype.....: Drikkevand - Opfølgning
Prøveudtagning...: 2010.08.11 kl. 08:10
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (PC1)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2010.08.11 kl. 23:28 - 2010.08.15

Prøvenr.: 23230246		**Grænseværdier			RSD
Prøve ID:					
Prøvemærke: Afgang vandværk		Vejl.	Max.	Metoder	(%)
Coliforme bakterier 37 °C	<1 Ant./100ml		i.m.	Colilert®	
E. coli	<1 Ant./100ml		i.m.	Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA	43 Antal/ml	50		DS/EN/ISO 6222	
Kimtal ved 37 °C, GEA	<1 Antal/ml	5		DS/EN ISO 6222	

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve **farveløs** *VISUEL
Vandtemperatur **11.5 gr. C** DS2250

Kopi af rapporten er sendt til:

- Eskebjerg Vandværk, Claus Jørgen Rasmussen
- Kalundborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Postbox 50, Klosterparkvej 7, 4400 Kalundborg
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 2, 4180 Sorø

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

18. august 2010



Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel

Kontaktperson

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.