



Eskebjerg vandværk

Eskebjergvej 72
4593 Eskebjerg

Att.: Jørgen Vognstoft

Registrernr.: T20691
Kundenr.: 150493
Ordrenr.: 685336
Prøvenr.: 23230210

Modt. dato: 2010.08.19

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Eskebjerg vandværk
Eskebjergvej 72, 4593 Eskebjerg
Prøvested.....: **Eskebjerg Vandværk Vandværket - V02001400/4301001400**
Prøvetype.....: Drikkevand - Opfølgning
Prøveudtagning...: 2010.08.19 kl. 09:55
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (PC1)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2010.08.20 kl. 03:44 - 2010.08.23

Prøvenr.: 23230210
Prøve ID:
Prøvemærke: **Afgang vandværk.**

**Grænseværdier
Vejl. Max. Metoder RSD (%)

Coliforme bakterier 37 °C	15§ MPN/100 ml	i.m.	Colilert®	
E. coli	<1 MPN/100 ml	i.m.	Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA	36 Antal/ml	50	DS/EN/ISO 6222	
Kimtal ved 37 °C, GEA	2 Antal/ml	5	DS/EN ISO 6222	

Oplysninger fra prøvetageren:

Vandtemperatur	10.9 gr. C	DS2250
----------------	-------------------	--------

Kopi af rapporten er sendt til:

- Eskebjerg Vandværk, Claus Jørgen Rasmussen
- Kalundborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Postbox 50, Klosterparkvej 7, 4400 Kalundborg
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 2, 4180 Sorø

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

§) Resultater mærket § overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

- < : mindre end. i.p.: ikke påvist.
- > : større end. i.m.: ikke målelig.
- # : ingen af parametrene er påvist.

Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel
Kontaktperson
Kvalitetssikring

24. august 2010

Annette Vendel

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.