



Eskebjerg vandværk

Eskebjergvej 72
4593 Eskebjerg

Att.: Jørgen Vognstoft

Registrernr.: T22069
Kundenr.: 150493
Ordrenr.: 685336
Prøvenr.: 23211023

Modt. dato: 2010.08.30

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Eskebjerg vandværk
Eskebjergvej 72, 4593 Eskebjerg
Prøvested.....: **Eskebjerg Vandværk Vandværket - V02001400/4301001400**
Prøvetype.....: Drikkevand - Andet
Prøvemærke.....: **Afg. vandværk, Rentvandshane.**
Prøveudtagning...: 2010.08.30 kl. 09:25
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (PC1)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2010.08.31 kl. 00:23 - 2010.09.01

Prøvenr.:	23211023	**Grænseværdier			RSD (%)
		Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	8§ MPN/100 ml		i.m.	Colilert®	
E. coli	<1 MPN/100 ml		i.m.	Colilert®	

Oplysninger fra prøvetageren:

Vandtemperatur **10.6 gr. C** DS2250

Analysekommentarer:

Opfølgning på registrernr.: T20691

Kopi af rapporten er sendt til:

- Eskebjerg Vandværk, Claus Jørgen Rasmussen
- Kalundborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Postbox 50, Klosterparkvej 7, 4400 Kalundborg
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 2, 4180 Sorø

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

§) Resultater mærket § overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

02. september 2010



Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel

Kontaktperson

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.