



Eskebjerg Vandværk

Eskebjergvej 72
4593 Eskebjerg

Att.: Jørgen Vognstoft

Registrernr.: **T34797**
Kundenr.: **150493**
Ordrenr.: **685336**
Prøvenr.: **22113322**

Modt. dato: **2010.12.08**

Sidenr.: **1 af 1**

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Eskebjerg Vandværk
Eskebjergvej 72, 4593 Eskebjerg
Prøvested.....: **Eskebjerg Vandværk Ledningsnet - V02001400/4301001499**
Prøvetype.....: Drikkevand - Opfølgning
Prøvemærke.....: **Eskebjergvej 67 hane flaskerum**
Prøveudtagning...: 2010.12.08 kl. 09:15
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (PC1)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2010.12.08 kl. 23:01 - 2010.12.10

	Prøvenr.: 22113322	Prøve ID:	Prøvemærke:	**Grænseværdier			RSD (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1		MPN/100 ml		i.m.	Colilert®	
E. coli	<1		MPN/100 ml		i.m.	Colilert®	
Nitrit	0.034		mg/l		0.1	SM 17.udg. 4500 5	

Oplysninger fra prøvetageren:

Vandtemperatur **7.1 gr. C** DS2250

Analysekommentarer:

Opfølgning på registrernr: T30990

Kopi af rapporten er sendt til:

- Eskebjerg Vandværk, Claus Jørgen Rasmussen
- Kalundborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Postbox 50, Klosterparkvej 7, 4400 Kalundborg
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 2, 4180 Sorø

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

10. december 2010



Kundecenter: tlf.70224256 **Martin Hartlev Pedersen**
Kontaktperson Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.