



Eskebjerg Vandværk

Eskebjergvej 72  
4593 Eskebjerg

Att.: Jørgen Vognstoft

Registrernr.: T34798  
Kundenr.: 150493  
Ordrenr.: 685336  
Prøvenr.: 22113324

Modt. dato: 2010.12.08

Sidenr.: 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Eskebjerg Vandværk  
Eskebjergvej 72, 4593 Eskebjerg  
Prøvested.....: **Eskebjerg Vandværk Vandværket - V02001400/4301001400**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Opfølgning  
Prøveudtagning...: 2010.12.08 kl. 08:10  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (PC1)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2010.12.08 kl. 23:01 - 2010.12.10

	Prøvenr.: 22113324	Prøve ID:	**Grænseværdier			RSD (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml	i.m.	Colilert®		
E. coli	<1	MPN/100 ml	i.m.	Colilert®		

### Oplysninger fra prøvetageren:

Vandtemperatur 7.9 gr. C DS2250

### Analysekommentarer:

Opfølgning på registrernr: T30990

Kopi af rapporten er sendt til:

- Eskebjerg Vandværk, Claus Jørgen Rasmussen
- Kalundborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Postbox 50, Klosterparkvej 7, 4400 Kalundborg
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 2, 4180 Sorø

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

10. december 2010



Kundecenter: tlf.70224256 **Martin Hartlev Pedersen**  
Kontaktperson Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.