



Eskebjerg Vandværk

Eskebjergvej 72  
4593 Eskebjerg

Att.: Jørgen Vognstoft

Registrernr.: U03444  
Kundenr.: 150493  
Ordrenr.: 685336  
Prøvenr.: 23320782

Modt. dato: 2012.06.13

Sidenr.: 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Eskebjerg Vandværk  
Eskebjergvej 72, 4593 Eskebjerg  
Prøvested.....: **Eskebjerg Vandværk Ledningsnet - 103013/4301001499**  
Udtagningsadresse: **Eskebjerg Strandvej 8, 4593 Eskebjerg**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol + Uorg.sporstoffer  
Prøvemærke.....: **koldt vandshane i toiletbygning**  
Prøveudtagning...: 2012.06.13 kl. 11:45  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (PC1)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2012.06.14 kl. 03:20 - 2012.06.18

	Prøvenr.: 23320782	Prøve ID:	Prøvemærke:	**Grænseværdier			Um (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml			i.m. Colilert®		
E. coli	<1	MPN/100 ml			i.m. Colilert®		
Kimtal ved 22 °C, GEA	7	CFU/ml			200 DS/I 6222:2000		
Jern (Fe)	0.028	mg/l		0.2	ISO17294m-ICPMS 30		
Nitrit	<0.005	mg/l		0.1	SM 17.udg. 4500 10		
Nikkel (Ni)	<0.030	µg/l		20	ISO17294m-ICPMS 30		
Arsen (As)	0.29	µg/l		5	ISO17294m-ICPMS 30		
Bor (B)	47	µg/l	<300	1000	ISO17294m-ICPMS 30		
Cobolt (Co)	<0.040	µg/l		5	ISO17294m-ICPMS 30		

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	14.6	gr. C			DS2250	
pH	7.6	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	10
Ledningsevne	59	mS/m	>30		DS/EN 27888	6
Iltindhold	9.9	mg/l	> 5		DS/EN 25814	6

### Kopi af rapporten er sendt til:

- Eskebjerg Vandværk, Claus Jørgen Rasmussen
- Kalundborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Postbox 50, Klosterparkvej 7, 4400 Kalundborg
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 2, 4180 Sorø

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede målesikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Målesikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011


### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

- < : mindre end. i.p.: ikke påvist.
- > : større end. i.m.: ikke målelig.
- # : ingen af parametrene er påvist.

Kundecenter: tlf.70224256 Rune Bruun Mosbacher  
Kontaktperson Godkendt af

18. juni 2012



Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.